В Челябинской области следователи СК выясняют обстоятельства столкновения поезда и тепловоза

Установлено, что вечером 12 февраля 2024 года на седьмом железнодорожном пути Уральского парка станции Бердяуш произошло столкновение тепловоза ЧМЭ-3 с грузовым поездом номер 2336.
Предварительной причиной произошедшего явилось нарушение машинистом тепловоза правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в виде выезда на запрещающий сигнал светофора. В результате инцидента с рельсов сошло несколько грузовых вагонов, погибших в результате происшествия нет.
Центральным МСУТ СК России по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта организовано проведение доследственной проверки. Действия ответственных лиц проверяются по ст. 263 УК РФ.
Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, проводится осмотр места происшествия, готовится к назначению ряд экспертиз, устанавливаются все

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

обстоятельства происшествия.

12 Февраля 2024

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1860208

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации