



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

По факту падения вертолета Робинсон в Башкортостане возбуждено уголовное дело



Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту гибели трех человек в результате падения вертолета Робинсон в Башкортостане.

Следствием установлено, что в 9:00 4 мая 2017 года (по московскому времени) вертолет Робинсон, бортовой номер RA – 04156, принадлежащий авиакомпании ЗАО «Лайт Эйр», вылетел с аэродрома города Белорецк с целью мониторинга лесопожарной обстановки. В 13.20 по московскому времени вертолет пропал с радаров, незамедлительно была объявлена тревога и организована поисковая операция. Спустя 3 часа самолет МЧС России АН-2 обнаружил обломки вертолета в гористой местности вблизи села Межгорье, в 20 км от Белорецка



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Республики Башкортостан. Командир воздушного судна и двое пассажиров вертолета погибли.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, готовится к назначению ряд экспертиз. К месту происшествия спустились парашютисты, ими проводятся мероприятия по подъему тел погибших. Осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с труднодоступностью места падения вертолета, которое представляет собой горную местность с густыми лесами и разлившимися реками. К месту падения вертолета сегодня в 4:30 направлена пешая группа следователей, криминалистов Приволжского СУ на транспорте СК России, представителей Росавиации, МАК и спасателей МЧС России. Какой-либо иной транспорт, в том числе джипы и квадроциклы повышенной проходимости пробраться к месту падения вертолета не смогли. Прорабатывается техническая возможность применения вертолетов.

Рассматриваются следующие версии случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. Ведется расследование.

05 Мая 2017

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1122465>