



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре следователи начали проведение доследственной проверки по факту авиационного события с самолетом «Боинг-737»

15 мая 2019 года в 00 часов 17 минут воздушное судно «Боинг-737», авиакомпании «Ютейр», выполнявшее рейс «Сургут-Самара», после вылета из аэропорта «Сургут» совершило возврат и посадку, которая прошла в штатном режиме. По данному факту Сургутским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

По предварительным данным в ходе полёта сработал прибор о технической неисправности, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 126 пассажиров и 5 членов экипажа. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. В 03 часа 00 минут пассажиры вылетели из аэропорта «Сургут» до пункта назначения.

В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации произведен осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа, технический персонал, допустившие воздушное судно к вылету, запрошена документация на воздушное судно, а также сведения о квалификации летного состава, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

15 Мая 2019



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: <https://ural-trans.sledcom.ru/news/item/1354555>