



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Казани проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего на станции Юдино

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего на станции Юдино. Действия ответственных лиц оцениваются по ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, днем 13 февраля 2013 года на станции Юдино при очистке крыши электровоза, током смертельно травмирован 24 – летний монтер ООО УК «Трансюжстрой». Мужчина получил обширные ожоги всего тела и упал между вагонами на железнодорожные рельсы, где от полученных повреждений скончался.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно – оперативная группа следователей и криминалистов. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд исследований. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

15 Февраля 2013

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/611267>